

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Center za konservatorstvo
Restavtorski center



KONSERVATORSKI NAČRT

Mapa 03

Naročnik:

Občina Krško

Cesta krških žrtv 14, SI - 8270 Krško

Ime enote:

Krško - Mavzolej družine Hočvar

EŠD: 16216

Izdabvalek:

ZVKDS, Restavtorski center
Poljanska 40, SI - 1000 Ljubljana

Št. kons. načrta in izvoda, kraj izdelave, datum

13/2013 KN, Ljubljana, maj 2013

03 3

PODATKI O IZDELovalcih KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKEGA PROJEKTA

Izdelovalec:

ZVKDS, Restavratorski center
Poljanska 40, SI - 1000, Ljubljana
zajn: Jernej Hudolin, uđia

Delovne skupine:

Technologija - kamen, nosilec sklopa

Sodelavci:

Slušatelji konservatorsko - restavratorske
delavnice na gradu Rajhenburg 2013

Technologija - kovina, nosilec sklopa:

Sodelavci:

Slušatelji konservatorsko - restavratorske
delavnice na gradu Rajhenburg 2013

Technologija - steklo, nosilec sklopa:

Sodelavci:

Slušatelji konservatorsko - restavratorske
delavnice na gradu Rajhenburg 2013

Izdelali, nosilec sklopa:

Sodelavci:

Slušatelji konservatorsko - restavratorske
delavnice na gradu Rajhenburg 2013

Št. konzervatorskega načrta in izvedbe,
kraj, mesec in leta izdelave

12/2013 KN, Ljubljana, maj 2013

© ZVKDS, Restavratorski center

Vse pravice pridržane. Vsekirja uporaba besedil, fotografij in načrtov
samo s soglasjem izdelovalca.



03 7.1 KAMNITI ELEMENTI

FOTOGRAFIJA

STANJE

POSEG

OZNAČBA


7.1.13 Vitki stebri z akantovimi kapitelji



7.1.14 Šilasti loki nad stebriči

Šilasti loki potekajo kot nadaljevanje vitkih stebrov po obokanem stropu do rastlinskega sklepnika na vrhu obokanega stropa. Na določenih mestih se kažejo možni pozlačeni predeli. Barvna plast se nahaja v območju sklepnika, drugie ni zaznana je pa možna. Kamen je najbolj poškodovanih v spodnjem delu.

Šilaste loke se čisti z vodno paro. Utrdi se jih s fiksativom. Na spojih se nadomesti odpadlo maso. Na novo se pozlati predele, ki se pri sondaži pokazajo kot prvotno pozlačeni. Spodnje predele, kjer so loki najbolj poškodovani se domodelira z umeto maso. Zgoraj dele šilastih lokov se obarva istočasno in z uporabo enakih pigmentov in veziv kot sklepnički ter ometan strop.



7.1.15 Rastlinski sklepnik

Sklepnički je kot zaključek stropnega dela izredno bogato grajen, tako figurativno kot barvno. Listi so pozlačeni. Na sredini je fiksirana nosilna konstrukcija lestencev. Vsa barvna plast je v slabem stanju.

Barvna plast se ne ohrani in se jo v celoti odstrani. Fiksirano vpetje za nosilno konstrukcijo razsvetljave se očisti z ročnim brušenjem in premaže s protikorozivnim sredstvom, ter naknadno z ustreznim barvnim tonom. Nanese se novo barvno plast po prvotnem vzorcu in barvnem tonu.



FOTOGRAFIJA	STANJE	POSEG	OZNAČBA
	Napisni plošči pokojnikov v belem poliranem čnem kamnu sta vgravirani in črke pozlačene. Prvotnega sjajajnega več. Površina je mat. Fiksacija je dobra. Pokrivne kapice nosilnih sider so korodirane.	Plošči se demontirata in očistita z vodno paro. Površina se ponovno spolira do sjaja. Vgravirane črke se ponovno pozlatijo. Sider se po potrebi, če je ugotovljeno pri demontaži, da ne služijo več namenu, zamenjajo. Pokrivne kapice se ohrani v originalu, zato jih očisti in premaze s protikorozivnim sestrom ter barvo z efektom kovanega elementa.	
	Kip Kristusa z dvignjenima rokama iz belega kamna je statično stabilen. Na horizontalnih legah so obloge atmosferske umazanije. V sklopu kipa se nahaja še njegov podstavek. Na podstavku so dobro vidni pozlačeni robovi. Polnilo podstavka ima vgravirani napis, ki je bil prvotno verjetno pozlačen.	Tako kip Kristusa z dvignjenima rokama kot njegov podstavek se očistita z vodno paro. Spoj med kipom in podstavkom se zamneja. Na novo se pozlati profilacijo podstavka. Vgraviran napis podstavka se pozlati po posvetu z odgovornim konservatorjem.	
	Profilacija zahodne stene zaokroža prostor, kjer stoji kip in se šilasto zaključuje. Stiki med spoji so odpadli. Na rastlinskem okrasju se pojavlja površinska sprhnlost.	Površino se očisti z vodno paro. Profilacija se utrdi s fiksativom. Stiki se zapolnijo z ustrezno maso.	

03 7

03 7.1

KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKE TEHNOLOGIJE

KAMEN


FOTOGRAFIJA

STANJE

POSEG

OZNAČBA

7.1.19 Polstebra na Z steni



Situacija na polstebrih je podobna kot na profiliranem ostenuju.

Površino se očisti z vodno paro. Profilacija se utrdi s fiksativom. Stiki na mestih med bazama, stebri in kapiteloma se zapolinijo z ustrezeno maso.

7.1.20 Intarziran pokrov grobnice



Intarziran pokrov grobnice je fragmentiran na vseh šestih mestih, kjer se nahajajo ročaji za dvigovanje pokrova. Poleg teh poškodb je prečno po dolžini razpoka po celni dolžini. Pokrov sicer nosi sasmega sebe, ni pa narij več varno stopati. Okrog pokrova se nahaja prav tako intarzirana obroba, rahlo izven pohodnega nivoja.

Pokrov se demontira in prepelje v atelje. Ob prijiki se pregleda statično situacijo podzemnega dela, ter se očisti posledice požara in njegovega gašenja pred leti. Predeli s fragmentacijo se odrežejo in z ustreznim kamnom nadomestijo. Na mestu razpoke čez celotno širino se pokrov razvije, očisti mesto preloma in ponovno zapepi z epoksiidnimi lepili s pomočjo sider. Možnost nivojske izravnave se oceni ob odstranitvi pokrova.

7.1.21 Šahovnični tlak



Šahovnični tlak je v zadovoljivem statičtem stanju. Površinsko se nahajajo nečistoče. Lesk je izgubljen.

Tlak se očisti in umije s pomočjo vodne pare. Mat površino se ubije s poliranjem do nepopolnega sjaja in premazom za kamen.

FOTOGRAFIJA



7.1.2.2 Križnorebrasti obok

STANJE

Ometan križno - rebrasti obokani strop je v spodnjih predelih brez poslikave. Sprhnela je zaradi vlage kot posledico toplotnega mostu med notranjostjo glavnega in podstrešnega prostora. Omet kaže zadovoljivo izravnavo stanje. Stropna poslikava se nadajuje v predelu sklepnika čez šlaste loke, v spodnjem delu pa na ostenje oken, oziroma njihove kamnite okvire ter špalete.

POSEG

Površina obokanega stropa se nežno očisti brez uporabe čistilnih sredstev. Utrdi se vse predele s poudarkom na sprhnellih mestih, kjer je barvna plast odpadla. Napravi se retuša manjkajočih poslikav. Hkratno se rešuje še retuša poslikav, ki se nadaljujejo preko lokov v predelu sklepnika ter na kamnitih okvirjih oken.

OZNAČBA

03 7.2 KOVINSKI ELEMENTI

03.7

03.7.2

KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKE TEHNOLOGIJE

KOVINA

FOTOGRAFIJA	STANJE	POSEG	OZNAČBA
7.2.7 Samostoječi svečniki	Štirije svečniki se nahajajo v prostoru mavzoleja. So korodirani, barvna plast je odstopljena.	Za svečnike veljajo enaki postopki kot za križ na strehi s to razliko, da se jih v vsakem primeru ob začetku del umakne iz gradbišča.	

03 7.3 STEKLENI ELEMENTI


7.3.1 Poslikano steklo timpanona

Vitraj timpanona je na nekaj mestih v preteklosti neposrečeno rekonstruiran. Nosilna kovinska konstrukcija je korodirana.


Vitraj timpanona se odstrani, po potrebi tudi kovinska nosilna konstrukcija. Nosilna konstrukcija se nizkotlačno očisti na mestu ob priliki čiščenja kamnitih elementov oziroma v ateljeju. Rekonstruirani deli v preteklosti na vitraju se nadomestijo s primernejšo rekonstrukcijo.

7.3.2 Poslikana stekla oken

Vitraji oken se nahajajo v zgornjih dveh predelnih polnitvah v originalu. Spodnje predelne tretjine so v preteklosti neposrečeno rekonstruirane. V manjših delnih površinah so v preteklosti popravljene tudi na mestih originalne izvedbe. Ponovno so vitraji najbolj poškodovani v spodnjih, že rekonstruiranih delih. Poškodbe so glede na pozicijo poškodb očitno posledica vandalizma.

**7.3.3 Pozlačen mozaik**

Mozaik v polnilu Z stene za kipom kristusa z dvignjenima rokama je v slabem stanju. Tesele so izdelane na način hrbte pozlate na steklo. Ogromni predeli so odpadli. Na večjih površinah še obstoječega mozaika gre za odstopanje plasti z več kot očino naplhnjenostjo.



Pozlačen mozaik se odstrani. Podlaga se izravna, razbrada zaradi boljšega opristema in utrdi. Odstranjene tesele se ohrami in uporabi pri ponovni namestitvi. Manjkajoče tesele se nadomesti z rekonstruiranimi po isti tehnologiji kot so narejeni originali.