



INŠITUT ZA CESTE  
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ, d.o.o.  
Viška cesta 53, 1000 Ljubljana

Pisarna: Ulica 11. novembra 49, 8273 Leskovec pri Krškem • Tel./fax: 07-488-23-94 • e-mail: institutzaceste@siol.net

Evid.št.: DN 26/18  
Datum: 06.08.2018

**POROČILO  
O MERITVAH NOSILNOSTI TAL  
V BALONU – TENIŠKI KLUB KRŠKO  
pri stadionu Matija Gubec v Krškem**

INŠITUT ZA CESTE  
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ, d.o.o.  
Viška c. 53, LJUBLJANA

Direktor:  
Mitja Petan, univ.dipl.inž.grad.

Poročilo obsega 3 strani in 1 prilogo.

Naročnik:  
Teniški klub Krško  
CKŽ 130 B  
8270 Krško

## 1. Splošno

Izvedba meritev nosilnosti je vezana na naročilo Teniškega kluba Krško, z dne 06.08.2018. Rezultati preskušanja prezentirajo deformabilnost podlage zatečene igralne površine znotraj teniškega balona pri stadionu Matija Gubec in služijo kot preliminarno izhodišče za načrtovanje tehnoloških postopkov predpriprave podlage tal za zamenjavo obstoječe teniške podlage.

## 2. Vhodni podatki, opis objekta

Obstoječi teniški balon ima izmero notranjih dimenzijs ca.  $36 \times 49$  m, kar daje prostor za tri teniška igrišča približne izmere ca.  $11 \times 24$ m. Grajen je na nasipnem – protipoplavnem platoju, ki izdanja do ca. 1,2 m nad okolnim terenom in je pričakovano peščeno gramozne sestave.

Na osnovi plitvega sondiranja tal je bilo ugotovljeno, da se obstoječa igralna površina sestoji iz:

- travnati tepih z infiltriranim peščenim posipom
- geotekstil
- izravnalna plast:
  - o drobnozrnat peščen gramoz 0/4 z redkimi nadmernimi prodniki do 8 mm, GW-GM, debeline plasti 7 do 8 cm
- nosilna plast:
  - o gramozni nasip debelozrnatega proda s klasti > 60 mm, GM



Slika 1: izravnalna plast (levo) in nosilna plast (desno)

Vse meritve so izvajane na planumu izravnalne plasti, neposredno pod odrezom travnatega tepiha in geotekstila. Privzeta je metoda preskušanja po TP BF StB teil B8.3 s ploščo premera 300 mm in padajočo utežjo. Lokacije merilnih mest so razporejene stohastično po sistemu petice.

### 3. Rezultati meritve

USCS klasifikacija	Drobnozrnat peščen gramoz 0/4																																																	
Datum meritve	06.08.2018																																																	
Lokacija	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Globina</th> <th><math>s_1</math></th> <th><math>s_2</math></th> <th><math>s_3</math></th> <th><math>s_{pov}</math></th> <th><math>E_{vD}</math></th> </tr> <tr> <th></th> <th>[m]</th> <th>[mm]</th> <th>[mm]</th> <th>[mm]</th> <th>[mm]</th> <th>[MN/m<sup>2</sup>]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="5">Načrt, v prilogi</td> <td>0,30</td> <td>0,27</td> <td>0,25</td> <td>0,28</td> <td>81,8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,16</td> <td>0,16</td> <td>0,15</td> <td>0,16</td> <td>144,2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,18</td> <td>0,16</td> <td>0,14</td> <td>0,16</td> <td>141,5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,16</td> <td>0,14</td> <td>0,15</td> <td>0,15</td> <td>151,0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0,16</td> <td>0,14</td> <td>0,14</td> <td>0,15</td> <td>153,1</td> </tr> </tbody> </table>						Globina	$s_1$	$s_2$	$s_3$	$s_{pov}$	$E_{vD}$		[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[MN/m <sup>2</sup> ]	1	Načrt, v prilogi	0,30	0,27	0,25	0,28	81,8	2	0,16	0,16	0,15	0,16	144,2	3	0,18	0,16	0,14	0,16	141,5	4	0,16	0,14	0,15	0,15	151,0	5	0,16	0,14	0,14	0,15	153,1
	Globina	$s_1$	$s_2$	$s_3$	$s_{pov}$	$E_{vD}$																																												
	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[MN/m <sup>2</sup> ]																																												
1	Načrt, v prilogi	0,30	0,27	0,25	0,28	81,8																																												
2		0,16	0,16	0,15	0,16	144,2																																												
3		0,18	0,16	0,14	0,16	141,5																																												
4		0,16	0,14	0,15	0,15	151,0																																												
5		0,16	0,14	0,14	0,15	153,1																																												
					Zahteva																																													

#### 3.1 Komentar rezultatov

Merjeni deformacijski modul  $E_{vD}$  je zelo visok, kar je prvenstveno posledica grobozrnate sestave nosilne plasti debelozrnatega gramoza, reoloških vplivov in omejenega vpliva nanosa obtežbe padajoče uteži teže  $0,1 \text{ MN/m}^2$ . Meritev 1 je izvedena na predhodno delno porušenem sloju površinske izravnave in ponovni vgradnji, upad merjenega modula  $E_{vD}$  pa je, glede na preostala merilna mesta, prvenstveno posledica neprimerne zgostitve ponovno vgrajenega materiala ob evidentnemu pomanjkanju naravne vlage.

### 4. Zaključek

Nosilnost obstoječe podlage pod teniško igrально površino znotraj balona na lokaciji stadiona Matija Gubec je zelo dobra. V osnovi lahko privzamemo primerjalno izhodiščno oceno nosilnosti  $E_{v1}=80 \text{ MPa}$  in razmerje  $E_{v2}/E_{v1} \geq 2$  po DIN 18134, merjeno s ploščo premera 300 mm, kar z dobršo mero varnosti nakazuje na malo deformabilno in delno prekonsolidirano zgornjo nasipno plast gramoznega nasipa nosilne in izravnalne plasti.

Pričakovati je, da obstoječa podlaga igralne površine po kriteriju nosilnosti v celoti zadošča projektnim potrebam zamenjave igralne površine.

Tekom izvedbe del je vzpostaviti geomehanski nadzor in pred polaganjem nove igralne površine opraviti ustrezni prevzem podlage tako po kriteriju nosilnosti (zgoščenosti), kakor tudi ravnosti.


Obdelal:

Mitja Petan, univ.dipl.inž.grad.



*Jan*

M 1:250



LEGENDA:

■ MERILNO MESTO

INSTITUT ZA CESTE  
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ, d.o.o.  
Viška c. 53, LJUBLJANA